


상품새마을3교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

영품리 ←




→ 송현리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



송현리



영품리


상품새마을3교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 송현리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



송현리



명품리


상품새마을3교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 송현리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



송현리
↑



↓
명품리


상품새마을3교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 송현리

범례			
균열	철근노출	강재부식	벽대
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



송현리




명품리


상품새마을3교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




상품새마을3교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면