


천 서 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

← 천서리



→ 송촌리

범례




송촌리



② 연석열화
0.5x8.0x2ea

① 파손
5.0x8.0

③ 토사퇴적
0.5x8.0



천서리


천 서 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

천서리 ←



→ 송촌리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		




송촌리



② 연석열화
0.5x8.0x2ea

① 파손
5.0x8.0



천서리


천 서 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

천서리 ←



→ 송촌리

범례




송촌리



② 연석열화
0.5x8.0x2ea

① 파손
5.0x8.0




천서리

천 서 2 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

재료분리 토사퇴적 들뜸 미세망상



송촌리
↑



↓
천서리


천 서 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

천서리 ←




→ 송촌리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



송촌리




천서리

천 서 2 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



송촌리
↑




↓
천서리


천 서 2 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




천 서 2 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측






배면


천 서 2 교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측



배면