


거 문 교

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN


← 가업동



→ 홍문동



홍문동




가업동

거 문 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동
↑




① 물금기흙 마감불량
L=30.4

↓
가업동


거 문 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



A1



A2