


신 결 은 교

바닥판 상면 손상현황도



A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN


← 가업동



→ 홍문동



홍문동



가업동


신 결 은 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범 례			
콘 결	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



홍문동




가업동


신 결 은 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례			
균 열	철근노출	강재부식	벽 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상




① 받침부식 4ea



A1



② 받침부식 4ea



A2