


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동




교 리 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN


가업동 ←



→ 홍문동



홍문동



가업동


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동



가업동


교 리 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동
↑



↓
가업동


교 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	벽대
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



홍문동
↑



↓
가업동


교 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동
↑




↓
가업동


교 리 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




교 리 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면




① 받침부식 3ea



좌측

우측





배면


교 리 교

교각 손상현황도

PIER 2



전면




① 받침부식 3ea



좌측

우측



배면