


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



홍문동




교 리 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN


가업동 ←



→ 홍문동



홍문동



가업동


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN

가업동 ←



→ 홍문동

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출




미세망상



홍문동

② 후타재 균열
0.1/0.2x30ea③ 차수판 탈락
1ea

A2



6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

P2


① ②

③

④ ⑤



가업동




교 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	물품		미세망상



홍문동



가업동


교 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



홍문동
↑






↓
가업동

교 리 교

교대 손상현황도



ABUT 1, 2



교 리 교


교각 손상현황도

PIER 1



① 받침부식 1ea


상면



좌측

전면

우측




② 재료분리
0.5x1.0

배면

교 리 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




상면



좌측

전면

우측



배면