


역곡교

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

장안리 ←

→ 삼합리

범례

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 콘크리트 | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 균열   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



삼합리 ↑

↓ 장안리


역곡교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

| 범례 |      |  |      |
|----|------|--|------|
|    | 균열   |  | 철근노출 |
|    | 강재부식 |  | 백태   |
|    | 누수   |  | 파손   |
|    | 재료분리 |  | 토사퇴적 |
|    | 돌출   |  | 미세망상 |



삼합리



장안리


역 곡 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

| 범례   |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 돌출   | 미세망상 |



삼합리



장안리


역 곡 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리



삼합리



① 배수관 길이부족  
4ea




장안리




역 곡 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




역곡교

교각 손상현황도


PIER 1




전면



좌측



우측



① 재료분리  
1.0x3.0

배면