


명 성 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



삼합리



장안리


명 성 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



삼합리



장안리


명 성 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례



삼합리
↑




명 성 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




삼합리
↑




명 성 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -



명 성 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면