


비 법 정

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

연양동 ←



→ 남한강


범 례



남한강



① 콘크리트포장 열화
5.0x15.0



연양동


비 법 정

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

연양동 ←



→ 남한강


범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



남한강



① 콘크리트포장 열화
5.0x15.0



연양동


비 법 정

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

연양동 ←




→ 남한강

범 례



남한강



연양동


비 법 정

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


연양동 ←




→ 남한강

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	슬라브	미세망상




남한강
↑



비 법 정

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




비 법 정

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면