




접 축 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




접 축 교

바닥판 상면 손상현황도



P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN


← 금사2리



→ 이포대교



이포대교





접 축 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN



이포대교




접 축 교



바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



범례








접 축 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN




접 축 교	교대 손상현황도	ABUT 1, 2									
KEY PLAN		범례 <table border="0"> <tr> <td> 균열</td><td> 철근노출</td><td> 강재부식</td></tr> <tr> <td> 백태</td><td> 누수</td><td> 파손</td></tr> <tr> <td> 재료분리</td><td> 박락</td><td> 열화</td></tr> </table>	균열	철근노출	강재부식	백태	누수	파손	재료분리	박락	열화
균열	철근노출	강재부식									
백태	누수	파손									
재료분리	박락	열화									
- ABUT 1 -											
<!-- Grid representation -->											
- ABUT 2 -											
<!-- Grid representation -->											

접 축 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례


균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화




전면



좌측



우측




배면


접 축 교

교각 손상현황도


PIER 2




범례		
균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화




전면



좌측



우측



배면