


중 암 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN

여주 ←



A1


A2

→ 북내


범례



재료분리 토사퇴적 돌출 미세망상



북내




중 암 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN

여주 ←



→ 북내

A1

A2

범례



콘 열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적



돌움



미세망상



북내



G4

G3

G2

G1

A2

A1

1

2

3


여주

① 철근노출
0.5x0.5

중 암 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례


균열	철근노출	강재부식	벽체
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상




① 체수
1.0x9.0



A1



② 체수
1.0x9.0



A2