


운 촌 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



여 주



이 천


운 촌 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상



여 주



이 천


운 촌 1 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주

범 례



균 열



철근노출



강재부식



백 태



누 수



파 손



박 락



열 화



재료분리




토사퇴적




돌 움



미세망상



여 주



이 천


운 촌 1 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주

범 례



균 열



철근노출



강재부식



백 태



누 수



파 손



박 락



열 화



재료분리





토사퇴적



들 뽐



미세망상





↓
이 천


운 촌 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




운 촌 1 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면