


범례교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

가업동 ←



→ 홍문동

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



홍문동



가업동


범례교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동



가업동


범례교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동



가업동

범례교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

가업동 ←

→ 홍문동

A1

P1

P2

A2

범례

균열

철근노출

강재부식

백태

누수

파손

박락

열화

재료분리

토사퇴적

돌출

미세망상

1

2

3

홍문동

↑

P1

1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

1

2

3

A1

가업동

↓

범례교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN

가압동 ←

→ 홍문동

A1

P1

P2

A2

범례

균열

철근노출

강재부식

백태

누수

파손

박락

열화

재료분리

토사퇴적

돌출

미세망상

1

2

3

홍문동

↑

P2

1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

1

2

3

P1

가압동

↓


범례교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동
↑




↓
가업동

범례교


교각 손상현황도

PIER 1




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측



우측




배면

범례교


교각 손상현황도

PIER 2




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측



우측



배면