


오 금 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	재료분리		열화
	토사퇴적		들뜸
	미세망상		



삼합리



장안리


오 금 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례



삼합리



장안리


오 금 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



삼합리
↑



↓
장안리

오 금 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

장안리 ←

→ 삼합리

A1

P1

A2

범례

균열

철근노출

강재부식

백태

누수

파손

박락

열화

재료분리

토사퇴적

돌출

미세망상

①

②

③

삼합리

↑

A2

1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

①

②

③

P1


↓

장안리


오 금 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




오 금 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면