


월 송 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	층층		미세망상



홍문동



가업동


월 송 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


가업동 ←



→ 홍문동




홍문동




가업동


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동
↑




월 송 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동




가업동


월 송 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례			
콘크리트	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



A1






A2


월 송 교

교각 손상현황도

PIER 1




상면



좌측

전면

우측



배면