


현 암 I C 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상




홍문동




가업동


KEY PLAN




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상




홍문동
↑




↓
가업동



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



A1



A2