


석 우 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례



덕산리



석우리


석 우 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	층분리		미세망상



덕산리



석우리


석 우 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



덕산리



석우리




석 우 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



덕산리



석우리


석 우 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사침적	들뜸	미세망상



덕산리



석우리


석 우 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례



덕산리




석우리

석 우 2 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	열화		미세망상
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



석 우 2 교


교각 손상현황도

PIER 1





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



전면




배면

석 우 2 교


교각 손상현황도

PIER 2





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



전면



배면