


승 현 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

← 장호원읍



→ 가남읍

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



벽락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



가남읍



장호원읍




승 현 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

← 장호원읍




→ 가남읍

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



가남읍



장호원읍


승 현 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

장호원읍 ←



→ 가남읍

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



누수



파손



벽



열



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



가남읍



장호원읍


승 현 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

← 장호원읍




→ 가남읍

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



가남읍




↓ 장호원읍

승 현 2 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




승 현 2 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면