


승 현 6교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 원부리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



원부리



금당리


승 현 6교

바닥판 상면 손상현황도



P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


금당리 ←



→ 원부리



원부리



금당리


승 현 6교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 원부리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	벽 략	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



원부리



금당리


승 현 6교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 원부리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌움



미세망상



원부리




금당리

승 현 6교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백데
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	돌움		미세망상

- ABUT 1 -



① 침식
0.1x6.0

- ABUT 2 -






③ 침식
0.1x12.2


승 현 6교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면