


용 강 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

오학동 ←



→ 여흥동

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



염화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



여흥동



오학동


용 강 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례



여흥동



오학동


용 강 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

오학동 ←



→ 여흥동

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



여흥동



오학동


용 강 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례



여흥동




오학동

용 강 2 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




용 강 2 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면