


천 송 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여흥동



오학동




천 송 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	돌움		미세망상



여흥동



오학동


천 송 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



여흥동
↑



↓
오학동


천 송 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



여흥동
↑




↓
오학동


천 송 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -





천 송 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면



배면