





도 리 5 교

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)




삼향리




처리



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	표면박락		흔들음
	미세망상		



삼향리
↑




↓
처리

도 리 5 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

