


사 곡 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 사곡리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



사곡리



장안리


사 곡 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


장안리 ←



→ 사곡리



사곡리



장안리


사 곡 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

장안리 ←




→ 사곡리

범례



사곡리
↑



↓
장안리


사 곡 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


장안리 ←



→ 사곡리



사곡리




장안리

사 곡 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




사 곡 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면