


매 화 7 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

매화리 ←




→ 양거리

범례



양거리



③ 토사퇴적
1.0x5.0x2ea



매화리


매 화 7 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

매화리 ←




→ 양거리

범례



양거리



매화리


매 화 7 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

매화리 ←




→ 양거리

범례



양거리



매화리


매 화 7 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

매화리 ←




→ 양거리

범례




양거리



매 화 7 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	벽체
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -





매 화 7 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면



배면