


양 거 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상



상활리




양거리

양 거 1 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	누수		강재부식
	파손		백태
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
			돌움
			미세망상



상활리
↑





↓
양거리


양 거 1 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2



- ABUT 1 -



② 0.2/3.5x3ea

- ABUT 2 -

