


주 록 리 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

후 리 ←




→ 주록리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



주록리



후 리


주 록 리 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

후 리 ←




→ 주록리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



주록리




후 리

주 록 리 1 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



주록리
↑




↓
후 리

주 록 리 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -





- ABUT 2 -





주 록 리 1 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면



배면