


하 품 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

명품리 ←



→ 후 리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



후 리



명품리


하 품 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

명품리 ←




→ 후 리

범 례



후 리



명품리


하 품 1 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

명품리 ←




→ 후 리

범 례



후 리




하 품 1 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

명품리 ←




→ 후 리

범례




후 리
↑



하 품 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



하 품 1 교

교각 손상현황도

PIER 1



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상

