


하 품 8 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

명품리 ←



→ 백자리


범례



*1련 Box 토사및 낙석퇴적

*방우시 홍수

백자리



명품리


하 품 8 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

명품리 ←




→ 백자리

범례



백자리



명품리


하 품 8 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

명품리 ←




→ 백자리

범례



백자리



↓
명품리


하 품 8 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 백자리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



백자리




명품리



하 품 8 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		강재부식
	콘크리트 박락		콘크리트 파손
	침하		콘크리트 부식
	재료분리		토사퇴적
	손상		돌출
	미세망상		

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




하 품 8 교

교각 손상현황도


PIER 1




전면



좌측



우측



배면