


장 품 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN




범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



후포리



① 후타재 재료분리
1.0x8.0




초현리


장 품 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	토사퇴적		열화
	토사퇴적		열화
	토사퇴적		열화




후포리



장 풍 교



교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

