


상 구 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

후포리 ←




→ 상구리

범례



상구리



후포리


상 구 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

후포리 ←




→ 상구리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



상구리



후포리


상 구 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

후포리 ←




→ 상구리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



상구리
↑




상 구 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


후포리 ←




A1 P1 A2

→ 상구리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



상구리
↑




↓
후포리


상 구 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




상 구 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면

② 0.1/1.5

① 0.2/2.0