


담 터 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		박락
	열화		재료분리
	토사퇴적		벌음
	미세망상		



외룡리




하림리

담 터 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



외룡리
↑




↓
하림리

담 터 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



시공이음

- ABUT 2 -



① 침식
0.4x4.0

시공이음