


마 감 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

도전리 ←




→ 걸은리

범례



걸은리



도전리


마 감 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

도전리 ←




→ 결은리

범례



결은리



도전리


마 감 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

도전리 ←



→ 결은리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



벽체



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



결은리



도전리


마 감 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

도전리 ←



→ 걸은리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



걸은리




도전리

마 감 2 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		돌움
	미세망상		

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




마 감 2 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면