


광 대 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들음	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

