


연 라 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화




전면



좌측

우측



배면