


오 계 4 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

광대리 ←




→ 오계리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사침적	틀뒹	미세망상



오계리



↓
광대리