


세 종 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

왕대리 ←




A1 P1 A2


→ 남한강

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



남한강



왕대리