


거 문 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동
↑



① 물금기흙 마감불량
L=30.4

↓
가업동