


신 결 은 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상




① 받침부식 4ea



A1



② 받침부식 4ea



③ 열화
1.0x1.0

A2