


신 해 교


교각 손상현황도

PIER 1





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면

① 파손
0.2x0.2x2ea