


교 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동
↑



↓
가업동