




교 리 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면




① 받침부식 3ea



좌측

우측



배면