


교 리 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



① 받침부식 1ea


상면



좌측

전면

우측



② 재료분리
0.5x1.0

배면