


명 성 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



삼합리



장안리