


범례교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	틀뜸	미세망상



홍문동



가업동