


범례교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



① 누수흔적
0.3x4.0x4ea

- ABUT 2 -



② 열화
0.5x4.0