


오 금 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	콘 열		철근노출
	강재부식		백 데
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



삼합리



장안리