


석 우 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		페인트 박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	토사퇴적		물음
	토사퇴적		미세망상



덕산리



석우리