


석 우 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN

석우리 ←



→ 덕산리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



덕산리



석우리

