


송 삼 5 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



① 0.2/2.0x2ea

- ABUT 2 -



④ 침식
0.1x12.0