


승 현 6교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 원부리

범례			
	콘 열		철근노출
	강재부식		백 데
	누수		파손
	재료분리		박락
	열화		들뜸
	미세망상		



원부리



↓
금당리